



Pytanie z 08.02.2017r.

Proszę o informacje na temat okna o oznaczeniu O1 znajdującego się w elewacji południowej. Skrajne elementy okna znajdują się w miejscu gdzie projektant zmienia płyty elewacyjne na te o podwyższonej ognioodporności (zakreskowany kolor czerwony z prawej i lewej strony okna). Możliwe, że byłby później problem przy odbiorze obiektu przez Straz Pożarną. W związku z tym sugerujemy wykonać całe okno ognioodporne, odpowiednio zamontowane. Ponieważ niesie to za sobą dodatkowe koszty prosimy o informację, którą wersję okna O1 przyjąć do wyceny.

Odpowiedź

Mamy potwierdzenie od strażaka, że okno O1 zlokalizowane częściowo w pasach p.poż. powinno mieć odporność ogniową EI60.

W załączeniu zaktualizowane zestawienie stolarki, uwzględniające tę informację oraz zmiany wprowadzone w projekcie zamiennym: zmniejszenie okien O4 i O9 oraz pasma świetlnego O15.

